

A XVI. VIMFÓ

Gyöngyös - Farkasmály, 2016. november 3-4.

Konzultáció, a villamosenergia-ipari munkavédelmi képviselők helyes gyakorlatairól.

The logo for E.ON, featuring the lowercase letters 'e-on' in a white, sans-serif font, positioned on a solid red rectangular background.

Munkavédelmi oktatások bővítése és színvonalának emelése: Pl. KRESZ oktatás (adminisztratív)

SAFEDRIV  LEARNING

Bejelentkezve: Horváth András
Utoljára megtekintett oldal Kilépés

fejezetek eredményem Kérdezzen a tréneredtől! KRESZ

Parkolóhely és környéke, tolatás

Számos baleset annak „köszönhető”, hogy parkolóhelyre való be-kiállásnál, illetve hátramenetben nem voltunk elég körültekintőek. Az alábbi néhány baleset csupán töredéke az előfordult céges eseteknek és a leírásokból is látszik, hogy figyelmünk mennyire nem volt megfelelő.

Céges balesetleírások és tanulságaik

„A céges járművezető Ford típusú járművével parkolni akart egy ház előtt. Tolatás közben neki ment a mögötte álló Suzukinak.”

Tanulság:

- tolatásnál fontos a folyamatos tükör ellenőrzés, lehetőség szerinti hátratekintés,
- **kiszállva a járműből** ellenőrizzük a rendelkezésre álló helyet,
- vegyünk igénybe segítő személyt



Számos baleset annak „köszönhető”, hogy parkolóhelyre való be-kiállásnál, illetve hátramenetben nem voltunk elég körültekintőek.

181 / 90

Munkavédelmi oktatások bővítése és színvonalának emelése: PI. KRESZ oktatás (fizikai munkatárs)


Közlekedésbiztonság

szeptember

Safe Drive

Az ajánlott magatartás ilyen esetben az, hogy minél előbb és minél több irányjelzést mutatva húzódjunk le az út szélére és álljunk meg. Ha egyértelművé vált, hogy ellenőrizni akar minket, akkor megbizonyosodva a kiszállás biztonságáról szálljunk ki a járműből és mire a rendőr odaér, már ki is készíthetjük a papírjainkat. A tapasztalat azt mutatja, hogy ilyenkor már szereztünk is egy piros pontot magunknak, ami később még jól jöhet. Külföldön, ha nem vagyunk biztosak a helyi rendelkezésekben, inkább maradjunk az autóban és ott várjuk meg a rendőrt.


Tilos jelzés (piros): ha az útkereszteződésben a rendőrt előlről, vagy hátulról látjuk. Emellett tilos jelzés az is, ha a vállát látjuk, de a felénk eső kezét kinyújtja elénk, vagy tenyerét felénk fordítja, ezzel biztosítva szabad utat a szembejövő balra kanyarodó forgalomnak.



Egyéni védőeszközök használatának ellenőrzése: Ellenőrzési jegyzőkönyv.

A munka előkészítése (a szerelő értékelésébe nem számít bele)		Igen	Nem
8	A kiadott munkautasítás egyértelműen meghatározza az elvégzendő feladatot		
A munka végrehajtása		Igen	Nem
9	A munkavégzés tartalma az utasításnak megfelelő, eltérés esetén szabályosan dokumentált		
10	Ha volt munkaterület átadás-átvétel, az szabályosan megtörtént		
11	Munkavégzéshez szükséges létszám, rendelkezésre áll		
12	Ha szükséges, koordináló személy ki lett jelölve		
13	A Napi biztonsági nyilatkozatot kitöltötték, aláírták		
14	A kapott feladathoz rendelkezésre állnak a védőeszközök, felszerelések,		
15	Az eszközöket a munkavégzés során szabályosan használják		
16	A feladathoz használt eszközök megfelelőek, bevizsgáltak, érvényesek (MEBIR, KIR szabályozások szerint, technológia, belső utasítások stb.)		
17	A munkahely biztonsága, kialakítása, rendezettsége megfelelő (elhatárolás,		

Egyéni védőeszközök használatának ellenőrzése: MVR.

**Hungária** **Munkavédelmi Rendszer**

[Főoldal](#) [Adatrögzítés/Keresés](#) [Kimutatók](#)

[Auditok/Ellenőrzések/Események](#)
[Munkavállalói észrevételek](#)
[H/M lapok](#)

Sorszám: A40087H48155
Rögzítés dátuma: 4/27/2016 12:30:15 PM
Lezárás dátuma: 5/17/2016 12:00:00 AM
Státusz: **Lezárva**

Feltárt hiányosság:

A helyszínen lévő kötozőeszköz nyilvántartás lejárt, érvényes nem állt a rendelkezésre.

H/M lap kategóriák

Hiányosság jellege: Egyéb dokumentum (épl) Súlyozás: Alacsony

Helyszíni intézkedés:

További intézkedés szükséges? Igen

Határidő: 5/27/2016

Javasolt intézkedés:

A daruhoz biztosítani kell az érvényes IBF vizsgálati nyilvántartást.

Felelős vezetők

Név	Vállalat	Szervezeti egység
Várfalvi Ferenc	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	Áramhálózati Üzem Nagykan

Intézkedésért felelős:

Név: Horváth András
Jano-Generál Kft. (KIF KÖF)

Egyéni védőeszközök részleges cseréje: Védőeszköz ellátás folyamatjavító intézkedései

Munkavédelem és megjelenés

Amit szeretnénk elérni:

- minden szerelőnél 2 garnitúra védőruha és bakancs
- Területi raktár leltározása, a nem használatos termékek visszaküldése a központi raktárba
- Koordinátori felelősségvállalás a szerelői megjelenésben és jóváhagyás a védőeszköz cseréje esetén
- Azonnali csere lehetőség pl.: szakadás esetén (automatikus területi raktár feltöltés hetente)
- 1/4 éves raktárfeltöltés, tervezett csere lehetőség
- Selejtezés nyomon követése (Beny)
- Cikkszám szerinti védőeszköz katalógus és nyilvántartás kezelés
- Folyamat átláthatósága a szereplők részére

Jelen állapot



Végső cél



Egészségvédelem, szűrővizsgálatok bővítése:

 **MEDICOVER**
A testre szabott egészség

Medicover Csoport




Vezető magánegészségügyi szolgáltató Közép-Kelet Európában



The map shows the following countries highlighted in light blue: Estonia, Poland, Ukraine, Czech Rep, Slovakia, Hungary, Romania, and Germany.

Munkabalesetek, kvázi balesetek vizsgálata: Baleseti adatok 2016.09.30-ig

	Saját	Vállalkozó
Halálos, súlyos baleset	1	0
Kiesett napos	24	2
TRI	27	3
Elsősegély	27	2
Kvázi baleset	173 (54)	6
Nem bizt. Vis/	2670	667



Fokozott ellenőrzések saját személyzetnél és alvállalkozóknál: Igazgatósági tagok ellenőrzései



e-on ▶ E.ON SE Intranet ▶ Dokumentumtár

Céginformáció **Munkatársak** **Ügyfeleink** **Az E.ON világa** **Társadalmi szerepvállalás** **Tudásb.**

E.ON Hungária Intranet > Az E.ON világa > Hírek > Hírek > Igazgatósági tagok munkavédelmi ellenőrzésen – Kiss Attila

Hírek

- E.ON News Channel
- Hírek
- Sajtófigyelés

Munkatársi lapok

- E.ON Blog
- Fotóalbum
- Apróhirdetések
- Képeslapküldés

Igazgatósági tagok munkavédelmi ellenőrzésen – Kiss Attila

2016. március 10.

Az ezen a héten megtartott munka- és egészségvédelmi óra kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalat vezetői első kézből szerezzenek tapasztalatot a munkatársak munkabiztonság-tudatosságáról, a munkakörülmények biztonságáról. Az E.ON Hungária igazgatósági tagjai azonban ezen túlmenően minden évben több alkalommal és több helyszínen tartanak személyesen is munkabiztonsági ellenőrzéseket. Azon túl, hogy szakértők közreműködésével ellenőrzik, hogy minden rendben van-e a munkahelyen a munkabiztonsággal, demonstrálják a munkatársak felé azt, hogy a biztonsági kérdésekkel az igazgatóság tagjai is kiemelten foglalkoznak és ezt a hozzáállást várják minden más E.ON Hungária csoportban dolgozó kollégától is.

Intranetes sorozatunk folytatásaként ezúttal Kiss Attilát kísértük el egy előre be nem jelentett munkavédelmi ellenőrzésre, amelyre a Tatabányai Áramhálózati Üzem területén, a Dorog melletti Tokodaltárón került sor. A munkavédelmi ellenőrzésen történeteket kisfilmünkben ismerhetik meg.



Munkavédelmi kockázatok kezelése:

